

方山县圪洞镇人民政府

方圪政发〔2023〕51号

关于立即开展城镇燃气行业隐患排查整治 实施方案

各村（社区）：

为认真贯彻落实习近平总书记重要指示，吕梁市关于立即开展城镇燃气行业隐患排查整治工作的会议及方住建字〔2023〕60号精神，深刻吸取6月21日20时40分许，宁夏回族自治区银川市兴庆区民族南街富洋烧烤店操作间液化石油气（液化气罐）泄漏引发爆炸，造成38人伤亡，惨痛事故教训。切实加强我镇燃气领域安全监管，强化安全生产责任落实、措施落实，坚决遏制安全生产事故发生，确保全镇燃气领域安全生产形势持续稳定，现就立即开展燃气行业专项排查整治有关事项紧急通知如下：

一、工作目标

各村(社区)要进一步提高对安全生产重要性和隐患排查迫切性的认识,切实增强政治敏锐性,坚持以人民为中心的发展理念,牢固树立安全生产红线意识和底线思维,强化责任担当,切实履行安全生产监管责任,严格按照国家六部委《关于加强瓶装液化石油气安全管理的指导意见》文件要求和三管三必须原则,切实履行瓶装液化石油气安全监管职责,认真排查整治燃气安全隐患,着力防范化解重大安全风险,确保燃气行业安全稳定。

二、排查时间、方式

(一) 排查时间

2023年6月23日-7月22日

(二) 排查方式

各村(社区)安排专人对本辖区范围内的排查整治上报。

(三) 检查、督促、督查

1. 教办: 负责本行政区域内的学校(与教育局对接)。
2. 应急站: 负责企业(重点企业、燃气公司)。
3. 其他建筑项目: 按职责分工, 负责本镇由各分管负责人安排人员对所涉项目的工地排查上报(三川河、旅游路)。
4. 执法队: 对非法用气的经营户, 与市场局对接进行依法处置。

三、整治内容

(一) 管道燃气用户未安装灶前燃气自闭阀门, 灶具连接未使不锈钢波纹软管, 灶具未带自动熄火保护装置; 液化

石油气用户使用不合格的非金属连接软管。燃气用户软管长度超过 2 米或私接"三通", 软管老化松动, 软管穿越墙体、门窗、顶棚和地面。

(二) 使用不符合国家标准的可调节压力液化石油气调压表。

(三) 使用不合格气瓶, 使用工业丙烷气瓶。

(四) 未安装燃气泄漏报警器, 报警器质量不达标、适用气型不符、安装位置不正确或不在工作状态。

(五) 在就餐场所内设置液化石油气瓶, 或气瓶总重量超过 100 千克但未设置专用气瓶间, 气瓶间未安装燃气泄漏报警器, 气瓶间违规设置在地下室和半地下室。

(六) 全市餐饮场所餐桌不得使用丙烷、丁烷、液化石油气、天然气卡式炉及其他燃气灶具, 不得使用 LNG 杜瓦瓶。

(七) 使用瓶装液化天然气的, 应当建立独立的瓶组气化站, 气瓶组总容积小于等于 2 立方米时, 气瓶组与民用建筑物防火距离应当不小于 12 米。气瓶组总容积大于 2 立方米小于等于 4 立方米时, 气瓶组与民用建筑物防火间距应不小于 15 米。

四、排查重点

1. 辖区内非法倒卖瓶装石油气窝点;

2. 辖区内承接婚丧嫁娶事宜餐饮服务个体经营户、个人自办婚丧事宜的用气管理。

3. 辖区内所涉及对所有学校、幼儿园、养老院、商场、

饭店、工地食堂、村红白理事会、企业内部食堂的用气管理。

4. 辖区内所有经营性自建房、公共场所、人员聚集场所等场所全部排查。

五、加强组织领导

成立圪洞镇燃气行业隐患排查整治专班，由薛颖镇长任组长、安兵兵副镇长、其他片长任副组长，各村（社区）党组织书记及主任为成员。专班下设办公室，办公室设在镇城建站，办公室主任由任小丽同志担任。

六、资料要求

1. 各村、社区建立排查整治方案。
2. 建立排查整治台账。
3. 整理上报资料。

七、工作要求

（一）加强组织领导。各村（社区）要高度重视，切实加强组织领导，村（社区）党组织书记及主任要亲自部署、亲自督促落实、亲自参与排查，确保排查工作不留盲区、不留死角，隐患整改不留后患，保证排查工作取得实际成效。

（二）强化宣传教育。各村（社区）要把城镇燃气安全宣传纳入社会公共安全宣传中，要充分利用微信群、村喇叭、入户宣传等方式，广泛宣传燃气安全使用知识和防范基本技能，强化群众安全使用燃气意识。

（三）加强信息报送。专项行动实行日报告制度，于每日12点前向镇专班办公室报送排查统计表，专班整治办公室将及时调研督导各村（社区）的隐患排查整治工作进展情况。

况，对发现落实工作不力，排查整治工作不到位的村（社区）将进行通报并严肃追究责任。

- 附件：1. 圪洞镇城镇燃气液化气安全隐患排查台账
2. 圪洞镇经营性自建房燃气液化气安全隐患排查整治统计汇总表(日报表)

方山县圪洞镇人民政府
2023年6月24日

